


PLANCHERS COURANTS : LES SINISTRES RENCONTRÉS

FISSURATIONS

- Fissurations plancher courant ou sur VS,
 Balcon : 50 % des sinistres



Renforcement d'enduit avec planelle en about de plancher

VENTILATION DES VS

Selon le NF DTU 20.1

- La surface totale des ouvertures en cm^2 doit être au moins égale à 5 fois la surface du plancher en m^2 , avec un minimum de quatre ouvertures.

FLÈCHES EXCESSIVES

- Ferrailage trop bas, sous dimensionnement, mauvais étaielement : 12 % des sinistres

Absence de renfort suite
 à une ouverture



Ventilation insuffisante
 Sol humide



Ferrailage trop bas



© AFP/Jean-François Monie